

شمع طرى عالى نسبة الزيت

يتميز بارتفاع نسبة الزيت به حيث تصل إلى 30-40 % ، بعد استخلاص الزيوت المعدنية منه و يستخدم فى صناعة ورنيش الأرضيات وورنيش الأحذية وصناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع المنتجات المطاطية.

الاختبارات	الطريقة	حدود المواصفة
جم /سم ³ م ، 5 عند 15/4 الكثافه*	ج أم د- 1298	تسجل
نسبة الزيت % وزناً	ج أم د-721	40-27
درجة الوميض °ف	ج أم د-93	350
درجة الإنعقاد °م	ج أم د-938	35
لون	ج أم د- 1500	4.5

للإسترشاد *